

Arbejdsopgaver for vicevært i Grundejerforeningen Bækkelundsvej Øst

Jobbet som vicevært er ulønnet, og jobbet består af tilsyn med "hovedvejen" fra Skovagervej til pumpehuset. Hovedpunkterne kan kort beskrives sådan her:

- Opsyn med vejens stand med hensyn til
 - huller i vejen
 - fald mod syd mod regionsområdet
- Opsyn med den gravede rende med hensyn til
 - tilsanding
 - kursændring af renden
- Der skal i den kommende tid observeres, om der er behov for ekstra afløbsbrønde langs skellet mod regionsområdet.

Når et eller flere af problemfelterne nævnt ovenfor registreres, kontakter viceværten bestyrelsen for grundejerforeningen, der efter drøftelse med viceværten tager endelig stilling til løsning af problemet.

Problemer med renden og småhuller i vejen kan eventuelt klares ved at grundejerne samles til en arbejdsdag, hvor vi mødes og i fællesskab retter op på renden.

Det formodes, at behovet for tilbagemelding vil være en gang i kvartalet.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Bækkelundsvej Øst